

F. Kanakizauja
(Komunikacijos)
Vilnius
(Miestas)


Skaidimo rezervuaro
(Irenginio pavadinimas)
Pinklin
(Gatvė)

Nr. (1) 121 KORTELE
167-A-13
(Plenšto nomenklatura)


ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	Ket	650		140,38	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	Gruntas				Ar yra vandens?
Sienos	PVC				Ar yra dujų?
Dugnas	PVC	2400	2,33	138,05	Pastabos vamzdys 2 PVC d160 (montuotas) PE 250 vamzdis
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	110	Viršus 0,89 Apačia	139,49
	Nr. 2	PVC	160	Viršus Apačia 2,31	138,07
	Nr. 3	PE	32	Viršus 1,42 Apačia	138,96
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Objekto Nr. 20.20.7....
					Sudarė P. Klimanskas (parašas) (pavardė)
					Patikrino P. Klimanskas (parašas) (pavardė)
					2002 m. 05 mėn. 20 d.
					(Irenginio tyrinėjimo data)