

FKANALIZACIJA

Šulinio

Nr. (25) 155^a KORTELE

(Komunikacija)

(Ingininio pavadinimas)

VILNIUS

PIRKLIJ

167-A-13

(Miestas)

(Gatvė)



(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PROVAI (Matavimų duomenys)


PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pinklinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudos	Lipynas (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ket.	300		139,51	Ar yra vandens?	
Žemė						Ar yra dujų?	
Sienos		PVC				Pantabon	
Dūgnas		PVC	300	2,00	137,51		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	200	Viršus Apačio 2,22	137,29	P.Klimansko IĮ	
	Nr. 2	PVC	200	Viršus Apačio 2,22	137,29		
	Nr. 3	PVC	110	Viršus Apačio 2,20	137,31	Objekto Nr. 20-297	
	Nr. 4			Viršus Apačio		Sudarė <u>P.Klimansko</u> (parašas) (pavardė)	
	Nr. 5			Viršus Apačio		Patikrino <u>P.Klimansko</u> (parašas) (pavardė)	
	Nr. 6			Viršus Apačio		2002 m. 07 mėn. 23 d.	
	Nr. 7			Viršus Apačio		(Ingininio tyrinėjimo data)	