

<u>VANDENTIEKIS</u> (Komunikacija)		<u>(Irenginio pavadinimas)</u>		Nr. (<u>2</u>) <u>121</u> KORTELE	
<u>VILNIUS</u> (Miestas)		<u>GARINIU BANKRUE</u> (Gatvė)		<u>167-A-14</u> (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis		KET	640		146.10	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		-		0.40	145.70	Ar yra vandens?
Sienos		BET				Ar yra dujų?
Dugnas		BET	150	290	143.20	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	KET	100	Viršus 2.45 Apačia	143.65	
	Nr. 2	KET	100	Viršus 2.95 Apačia	143.65	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS						
Objekto Nr. <u>01-2-3510</u>						
Sudarė <u>[Signature]</u> <u>Kisaukas</u> (parašas) (pavardė)						
Patikrino <u>[Signature]</u> <u>Paukštys</u> (parašas) (pavardė)						
1983 m. mėn. 24.						
(Irenginio tyrinėjimo data)						