


<u>Vano</u> (Komunikacija)		<u>pl.</u> (Irenginio pavadinimas)		Nr. (<u>5</u>) <u>144</u>		KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>SEC-3</u> (Gatvė)		<u>167-A-14</u> (Planšeto nomenklatura)			
ŠULINIO PIŪVIAI (Maitinys duoti m)				PRIRĖSIMO BRĖŽINYS			

Vertikalinis



Horizontalinis



$x = 19109.06$

$y = 20484.15$

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis		bet	600		145.79	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		-		0.0	145.79	Ar yra vandens?
Sienos		bet				Ar yra dujų?
Dugnas		bet	1500	260	143.19	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	300	Viršus 190 Apačia	143.89	
	Nr. 2	v	300	Viršus 190 Apačia	143.89	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS

Objekto Nr. 012437

Sudarė	<u>Antanas Vainorius</u> (parašas) (pavardė)
Patikrino	<u>Antanas Vainorius</u> (parašas) (pavardė)

1977 m. ... 10 ... mėn. ... d.

(Irenginio tyrinėjimo data)