

<u>Vauol.</u> (Komunikacija)		<u>tacvora</u> (Įrenginio pavadinimas)		Nr. (<u>2</u>) <u>92</u> KORTELE	
<u>Wlomas</u> (Miestas)		<u>SEC-3</u> (Gatvė)		<u>167-A-14</u> (Planšeto nomenklatura)	

ŠULINIO PIŪVIAI (Maitinys duoti m)

1

100)
(10.32)

3

Vertikalinis

1

12.00)
(10.81)

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

$x_A = 19164.45$
 $y_A = 20497.26$

$x_B = 19163.64$
 $y_B = 20498.80$

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės w. 60p (Medžiaga, kiekis)
Dengtis		bet	650		135.90	Ar yra vandens? +
Žemė		.		0.0	135.90	Ar yra dujų? -
Sienos		b.b				Pastabos 8.2.1
Dugnas		bet	200x200	2.31	133.59	HB=135.84
Vamzdžiai	Nr. 1	plw	300	Viršus 1.15	134.35	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 0121451..... Sudarė <u>Antanas Paukštas</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>Antanas Paukštas</u> (parašas) (pavardė) 1977 m. 10. 26 d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	bet	300	Viršus 1.55	134.35	
	Nr. 3	plw	150	Viršus 1.49	134.41	
	Nr. 4			Viršus		
	Nr. 5			Viršus		
	Nr. 6			Viršus		
	Nr. 7	2		Viršus		
				Apačia		