

<u>Vausl.</u> (Komunikacija)		<u>tacvora</u> (Įrenginio pavadinimas)		Nr. (<u>2</u>) <u>92</u> KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>SEC-3</u> (Gatvė)		<u>167-A-14</u> (Planšeto nomenklatura)	

ŠULINIO PIŪVIAI (Maitinys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

$x_A = 19164.45$ $x_B = 19163.64$
 $y_A = 20497.26$ $y_B = 20498.80$

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės w. 60p..... (Medžiaga, kiekis)
Dengtis		bet	650		135.90	Ar yra vandens? +
Žemė		.		0.0	135.90	Ar yra dujų?
Sienos		b.b				Pastabos 8.2.1
Dugnas		bet	200x200	2.31	133.59	HB=135.84
Vamzdžiai	Nr. 1	plw	300	Viršus 1.15	134.35	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 0121451..... Sudarė <u>Antanas Janušas</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>Antanas Janušas</u> (parašas) (pavardė) 1977 m. 10. 26 d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	bet	300	Viršus 1.15	134.35	
	Nr. 3	plw	150	Viršus 1.49	134.41	
	Nr. 4			Viršus		
	Nr. 5			Viršus		
	Nr. 6			Viršus		
	Nr. 7	2		Viršus		

Sp. ITI 15000 181-78