



<u>SĖSDINTUVAS</u> (Komunikacija)			<u>(Įrenginio pavadinimas)</u>			Nr. (<u>1</u>) <u>151</u> KORTELE		
<u>VILNIUS</u> (Miestas)			<u>GARIŪNAI</u> (Gatvė)			<u>167-B-10</u> (Planšeto nomenklatura)		
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)						PRIRIŠIMO BRĖŽINYS		
Vertikalinis						x = _____ y = _____ 		
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)		
Dangtis		-	640		140.88	Ar yra vandens?		
Žemė		-		0.00	140.88	Ar yra dujų?		
Sienos		BET				Pastabos		
Dugnas		BET	2.00	5.03	135.85			
Vamzdžiai	Nr. 1	PLIEN	150	Viršus		Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS		
				Apačia	2.38			
	Nr. 2	PLIEN	150	Viršus		Objekto Nr. 01-2-8350....		
				Apačia	2.38			
	Nr. 3			Viršus		Sudarė <u>[Signature]</u> <u>MSUKAS</u> (parašas) (pavardė)		
				Apačia				
	Nr. 4			Viršus		Patikrino <u>[Signature]</u> <u>JASVICIUS</u> (parašas) (pavardė)		
				Apačia				
Nr. 5			Viršus		2011 m. ... 12 ... mėn. 12 d. (Įrenginio tyrinėjimo data)			
			Apačia					
Nr. 6			Viršus					
			Apačia					
Nr. 7			Viršus					
			Apačia					