

-21-

ITI Nr. 91

<u>Vaduotojas</u> (Komunikacija) <u>Vilnius</u> (Miestas)	<u>Laumė</u> (Inginio pavadinimas) <u>SEC-3</u> (Gatvė)	Nr. () <u>201</u> KORTELE <u>167-B-1</u> (Planšeto nomenklatura)
--	--	--

SULINIO PIŪVIAI (Matavys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

$x_A = 19755.92$ $x_B = 19755.18$
 $y_A = 21044.80$ $y_B = 21044.00$

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	bet	650		135.54	
Žemė	-		0.0	135.54	Ar yra vandens?
Sienos	bet				Ar yra dujų?
Dugnas	bet	210x220	3.55	131.99	Pastabos $y_A = 135.54$
Vamzčiai	Nr. 1	pliu	300	Viršus 2.78 Apačia 132.76	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>21.21.33.00</u> Sudarė <u>Antanas Janas</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>Antanas Janas</u> (parašas) (pavardė) 1978 m. mėn. d. (Inginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	bet	300	Viršus 2.78 Apačia 132.76	
	Nr. 3	-	200	Viršus 2.83 Apačia 132.71	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	