| | | |
|---|---|---|
| Fekalinė kanalizacija<br>(Komunikacija) | Šulinys<br>(Įrenginio pavadinimas) | Kortelė Nr.(25) 47 |
| Vilnius<br>(Miestas) | Garūnų<br>(gatvė) | 167- B -5<br>(Planšeto nomenklatūra) |

ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

X= 6058960,19
Y= 574881,96

Vertikalusis




Horizontalusis







| Pavadinimas | | Medžiaga | Diametras | Atstumas nuo dangčio | | Altitudė |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dangtis | | KET | 300 | — | | 138,63 |
| Žemė | | | — | | | 138,63 |
| Sienos | | PVC | — | — | | |
| Dugnas | | PVC | 315 | | 1,50 | 137,63 |
| Vamzdžiai | Nr.1 | PVC | 110 | Viršus | | |
| | | | | Apačia | 1,16 | 137,47 |
| | Nr.2 | PVC | 160 | Viršus | | |
| | | | | Apačia | 1,16 | 137,47 |
| | Nr.3 | | | Viršus | | |
| | | | | Apačia | | |
| | Nr.4 | | | Viršus | | |
| | | | | Apačia | | |
| | Nr.5 | | | Viršus | | |
| | | | | Apačia | | |
| | Nr.6 | | | Viršus | | |
| | | | | Apačia | | |
| | Nr.7 | | | Viršus | | |
| | | | | Apačia | | |

Lipynes ..... met.

(Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? ---- nėra

Ar yra dujų? ---- nėra

Pastabos:

UAB "Inžineriniai tyrinėjimai"
filialas "Topografija"

Objektas: 01-2-13262

| | | |
|---|---|---|
| Sudarė | (parašas) | P.Tverkus<br>(pavardė) |
| Patikrino | (parašas) | V.Augūnas<br>(pavardė) |

2010 m. 11 mėn.
(Įrengimo tyrinėjimo data)