

Vandentiekio

kamera

Nr. () 125 KORTELE

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

Vilnius

Gariūnai

167 - C - 1

(Miestas)




(Gatvė)

(Planšto abmenklaitė)

SULINIO PLOVIAI (Matavimas duot m)

PRIEŠIMO BRĖŽINYS

Horizo, talinis Vertikalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės .6..... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		149,79	
Žemė				149,79	Ar yra vandens?
Sienos	bet.			147,51	Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	25x20	2,28	147,51	Pastabas
Vertikalis	Nr. 1	ket.	200	Viršus 1,70 Apačia	148,09
	Nr. 2	ket.	200	Viršus 1,70 Apačia	148,09
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					J. ŠALKAUSKO P1
					Objekto Nr.
					Sudarė <u>Šalkauskas</u> <u>parašas</u> <u>parašas</u>
					Patikrino <u>parašas</u> <u>parašas</u>
					2000 m. Vasaris mėn. d.
					(Inginio tyrinėjimo data)