ITI Nr. 91

Vand. kamera — (Komunikacija) — (Įrenginio pavadinimas)

Nr. (8) 197 **KORTELĖ**

Vilnius — (Miestas)

ŠEC-3 — (Gatvė)

167-C-2 — (Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis



Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės
Dangtis		betonas	650			151.78
Žemė		–		0.0		151.78
Sienos		betonas				
Dugnas		betonas	2.00×2.45	2.85		148.93
Vamzdžiai	Nr. 1	betonas	300	Viršus	2.10	149.68
				Apačia		
	Nr. 2	betonas	300	Viršus	2.10	149.68
				Apačia		
	Nr. 3			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		

Lipynės betonas
(Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? –

Ar yra dujų? –

Pastabos Gerai

H_B = 151.78

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS

Objekto Nr. 84/1957

Sudarė (parašas) Gintaras Kamarauskas (pavardė)

Patikrino (parašas) Paulauskas (pavardė)

197[illegible] m. 12 mėn. 26 d.
(Įrenginio tyrinėjimo data)