




Pavadinimas	Medžiaga	Distetas	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės w.t. (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	KET	650		157,75	Ar yra vandens?
Žemė			00	157,75	Ar yra dujų?
Sienos	BET				Pastabos <i>staf</i> <i>V = 157,78</i>
Dugnas	BET	1,76x300	2,78	148,95	
Vamzčiai	Nr. 1	KET	300	Viršus 2,02 Apačia 149,71	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <i>212.9751</i>
	Nr. 2	KET	300	Viršus 2,02 Apačia 149,71	
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Sudarė <i>g. k. k.</i> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <i>P. k.</i> (parašas) (pavardė)
					1977 m. 10 mėn. 26 (Inginio tyrinėjimo data)