

48

ITI Nr. 91^d

Fekalinės kanalizacijos šulinio

Nr. (138) 23^a KORTELĖ

(Komunikacija)

(Inžiniero pavadinimas)

Vilnius

Šerkšno

168-A-12

(Miestas)

(Gatvė)




(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmens duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės met. 5 (Medžiaga, kiekis)
Dengtis		ket.	650		100.53	Ar yra vandens?
Žemė				0.00	100.53	Ar yra dujų?
Sienos		bet.				Pastabos
Dūgnas		bet.	1000	3.56	96.97	
Vamzdžiai	Nr. 1	ket.	100	Viršus Apačia 3.09	97.44	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 91-31-3466....
	Nr. 2	ket.	150	Viršus Apačia 3.65	96.88	
	Nr. 3	ket.	100	Viršus Apačia 3.26	97.27	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
						Sudarė <i>(signature)</i> (parašas) (pavardė)
						Patikrino <i>(signature)</i> (parašas) (pavardė)
						19.7. m. mėn. 30. d. (Inžiniero tyrinėjimo data)