



44

ITI Nr. 91^d

Fekalinė k. šulinio Nr. () 28 **KORTELE**
 (Komunikacija) (Įrenginio pavadinimas)
Vilnius Serkšno 168-A-12
 (Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)
ŠULINIO PLOVIAI (Maitinys duoti m) **PRIRIŠIMO BRĖŽINYS**

Vertikalinis
Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ket.	650		100.61	(Medžiaga, kiekis)
Žemė			0.00	100.61	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	1000	2.46	98.15	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ketin	100	Viršus Apačia 2.56	98.05
	Nr. 2	ker	150	Viršus Apačia 2.59	98.02
	Nr. 3	ket	100	Viršus Apačia 2.44	98.17
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. <u>01.31.566</u> ...
					Sudarė <u>KRM</u> <u>Petravickas</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
					1995. m. <u>06</u> mėn. <u>15</u> d.
					(Įrenginio tyrinėjimo data)