

43

ITI Nr. 91^a

<u>Fekalinės kanalizac.</u> šulinio		Nr. (<u>150</u>) <u>32^a</u>	KORTELE
(Komunikacija)		(Įrenginio pavadinimas)	
<u>Vilnius</u>		<u>Šerkšno</u>	
(Miestas)		(Gatvė)	
ŠULINIO PLOVIAI (Matavimys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudos	Lipynės
Dangtis	ket.	650		100.40	(Medžiaga, kiekis)
Žemė			0.00	100.40	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	1000	2.90	97.50	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ket.	100	Viršus Apačia 2.59	97.81
	Nr. 2	ker.	150	Viršus Apačia 2.65	97.75
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-315456</u> ... Sudarė <u>P. Brybas</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė) 1995 m. mėn. 30 d. (Įrenginio tyrinėjimo data)