

34

ITI Nr. 91^d

Fekalinės kanalizacijos šulinio

Nr. (152) 44 KORTELE

(Komunikacija)

(Įrenginio pavadinimas)

Vilnius

Jerkšno

168-A-12

(Miestas)

(Gatvė)


(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Maitinys duoti m)



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

1.37



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės met. 8 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		100.88	Ar yra vandens?
Žemė				0.00	100.88	Ar yra dujų?
Sienos		bet.				Paatūros
Dūgnas		bet.	1500	3.24	97.64	
Vamzdžiai	Nr. 1	ker.	150	Viršus Apačia 3.37	97.51	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	ker.	150	Viršus Apačia 3.37	97.51	
	Nr. 3	ker.	150	Viršus Apačia 3.37	97.51	Objekto Nr. 81-315666..
	Nr. 4	ker.	150	Viršus Apačia 3.37	97.51	Sudarė (parašas) (pavardė)
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		Patikrino (parašas) (pavardė)
	Nr. 7			Viršus Apačia		
						1995 m. 05.05. mėn. 30 d.
						(Įrenginio tyrinėjimo data)