

36

ITI Nr. 91^d

Fekalinės kanalizacijos šulinio

Nr. (158) 93 KORTELĖ

(Komunikacija)

(Inžinierio pavadinimas)

Vilnius

Seršėno

168-A-12

(Miestas)

(Gatvė)




(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matavimų duomenys m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės met. 8 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		101.12	Ar yra vandens?
Žemė				0.00	101.12	Ar yra dujų?
Sienos		bet.				Pastabos
Dugnas		bet.	1500	3.16	97.96	
Vamzdžiai	Nr. 1	ker.	150	Viršus Apačia 3.25	97.84	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 01-31-5666... Sudarė <i>Quira P. Brybas</i> (parašas) (pavardė) Patikrino <i>Quira P. Brybas</i> (parašas) (pavardė) 19.95 m. 05. mėn. 3 d. (Inžinierio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	ker.	150	Viršus Apačia 3.31	97.81	
	Nr. 3	ker.	150	Viršus Apačia 3.28	97.84	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		