

74

ITI Nr. 91^a

<u>Fekalinė</u>		šulinio		Nr. (<u>46</u>) <u>104</u>		KORTELE	
(Komunikacija)		(Įrenginio pavadinimas)		<u>Šalmos</u>		<u>168-A-8</u>	
<u>Vilnius</u>		(Gatvė)		(Planšeto nomenklatūra)			
(Miestas)							
ŠULINIO PLOVIAI (Maitinys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS			

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>mm</u> (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ket.	650		100 SG		
Žemė				0.00	100. SG	Ar yra vandens?	
Sienos		bet.				Ar yra dujų?	
Dugnas		bet.	1500	3.75	96.84	Pastabos	
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	150	Viršus		Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>17.7.5666.</u> Sudarė <u>Petras Petkavskas</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė) 1995. m. 06. mėn. 9. d. (Įrenginio tyrinėjimo data)	
				Apačia	3.08		96.68
	Nr. 2	ker	150	Viršus			
				Apačia	3.08		96.68
	Nr. 3	arbe	150	Viršus			
				Apačia	3.77		96.79
	Nr. 4	arbe	150	Viršus			
				Apačia	3.80		96.76
	Nr. 5			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 6			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 7			Viršus			
				Apačia			