




<u>Vandentiekio</u>		kameros		Nr. (<u>47</u>) <u>105</u>		KORTELE	
(Komunikacija)		(Įrenginio pavadinimas)					
<u>Vilnius</u>		<u>Salmos</u>		<u>16B-A-B</u>			
(Miestas)		(Gatvė)		(Planšetų nomenklatura)			
ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS			

Vertikalinis



Horizontalinis





Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės k.p.	
Dangtis	ket.	650		100.94	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė			0.00	100.94	Ar yra vandens?	
Sienos	bet.				Ar yra dujų?	
Dūgnas	bet.	2.00x2.05	2.05	98.09	Pastabos	
Vamščiai	Nr. 1	ketin	100	Viršus 2.44	98.50	Patikrinimo M. Dilba
	Nr. 2	ketin	100	Viršus 2.44	98.50	2003.07.25
	Nr. 3	ketin	65	Viršus 2.44	98.50	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 4	plien	50	Viršus 2.44	98.50	
	Nr. 5			Viršus		Objekto Nr. 3-51.8926....
	Nr. 6			Viršus		Sudarė <u>...</u> Patikrinė <u>...</u>
	Nr. 7			Viršus		1975. m. mėn. ... d.
				Viršus		(Įrenginio tyrinėjimo data)
				Viršus		
				Viršus		
				Viršus		
				Viršus		
				Viršus		
				Viršus		