

<u>Vandentiekio</u>		šulinio		Nr. (54) <u>108</u>		KORTELE	
(Komunikacija)		(Irenginio pavadinimas)					
<u>Vilnius</u>		<u>Šalnos</u>		<u>168-A-8</u>			
(Miestas)		(Gatvė)		(Planšeto nomenklatura)			
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)						PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>Imet</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		100.64	
Žemė				0.00	100.64	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas		bet.	1.50	2.88	97.75	Pastabos <u>Patikrinta</u>
Vamzčiai	Nr. 1	plien	50	Viršus 2.46 Apačia	98.18	 <u>2007.03.18</u>
	Nr. 2	plien	50	Viršus 2.46 Apačia	98.18	
	Nr. 3	PE	50	Viršus 2.46 Apačia	98.18	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS

Objekto Nr. 2007.03.18...

Sudarė <u>KRIS</u> (parašas) (pavardė)	Pedrauskas
Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)	

19%. m....8.6...mėn. 9.d.
(Irenginio tyrinėjimo data)