

<u>Fekalinės k.</u> (Komunikacija)		<u>Suliny</u> (Inginio pavadinimas)		Nr. (<u>8</u>) <u>111a</u>		KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Saltos</u> (Gatvė)		<u>168-A-B</u> (Planšto nomenklatura)			
SULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)						PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... <u>3met</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ketinis	650		101.02	
Žemė		grunt		0.00	101.02	Ar yra vandens?
Sienos		beton.				Ar yra dujų?
Dugnas		beton.	1.00	3.57	97.45	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ketin	100	Viršus		
				Apačia	2.66	98.36
	Nr. 4 ^a	ketin	100	Viršus		
				Apačia	3.58	97.44
	Nr. 2	ker.	150	Viršus		
				Apačia	3.67	97.35
	Nr. 3	asbc	100	Viršus		
				Apačia	2.90	98.12
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
Nr. 6			Viršus			
			Apačia			
Nr. 7			Viršus			
			Apačia			

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS		
Objekto Nr. <u>D-31.56.66</u> ...		
Sudarė	<u>Kietis</u> (parašas)	<u>Petravskas</u> (pavardė)
Patikrino	<u>[Signature]</u> (parašas)	<u>[Signature]</u> (pavardė)
1994. m. 21. mėn. 27. d.		
(Inginio tyrinėjimo data)		