

<u>Vandentiekio</u>		<u>kameros</u>		Nr. (<u>1</u>) <u>115</u>		KORTELE	
<u>(Komunikacija)</u>		<u>(Irenginio pavadinimas)</u>		<u>168-A-B</u>			
<u>Vilnius</u>		<u>Pražagiškių</u>		<u>(Planšeto nomenklatura)</u>			
<u>(Miestas)</u>		<u>(Gatvė)</u>					

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

(0.00)
(0.56)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>Kapėčių</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		100.36	
Žemė				0.00	100.36	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas		bet.	193 x 3.12	2.63	97.73	Pastabos <u>H₀ = 100.32</u>
Vamzdžiai	Nr. 1	ketinis	150	Viršus 2.19	98.17	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>97.1.1.2.4</u>
	Nr. 2	ketinis	150	Viršus 2.19	98.17	
	Nr. 3	ketinis	150	Viršus 2.19	98.17	
	Nr. 4	ketinis	150	Viršus 2.19	98.17	
	Nr. 5	ketinis	100	Viršus 2.19	98.17	
	Nr. 6	pienas	100	Viršus 2.19	98.17	
	Nr. 7			Viršus		
Sudarė <u>Ketm</u> <u>Petravskas</u> Patikrino <u>Petravskas</u> <u>Petravskas</u> 1974. m. <u>12</u> mėn. <u>27</u> d. (Irenginio tyrinėjimo data)						