

59

ITI Nr. 91^d

Fekalinės k.

šulinio

Nr. (100) 243

KORTELE

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

Vilnius

Prėgigiskiu,

168-A-8

(Miestas)

(Gatvė)



(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės
Dangtis	ket.	650		100.35	(Medžiaga, kiekis)
Žemė			0.00	100.35	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	1500	4.71	95.64	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	150	Viršus Apačia 4.02	95.53
	Nr. 2	ker	150	Viršus Apačia 4.02	95.53
	Nr. 3	ker	150	Viršus Apačia 4.70	95.57
	Nr. 4	ker	150	Viršus Apačia 4.69	95.66
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 243/5666
					Sudarė Kėln Petruške
					(parašas) (pavardė)
					Patikrino (parašas) (pavardė)
					1975 m. mėn. d.
					(Inginio tyrinėjimo data)