

54

ITI Nr. 91^d

<u>Fekalinė k.</u> (Komunikacija)		<u>šulinio</u> (Irenginio pavadinimas)		Nr. (<u>118</u>) <u>249</u> KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Pragaikių</u> (Gatvė)		<u>168-A-8</u> (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>10 met</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		100.37	Ar yra vandens? <u>-</u>
Žemė				0.00	100.37	Ar yra dujų?
Sienos		bet.				Pastabos
Dugnas		bet.	1000	4.22	96.45	
Vamzdžiai	Nr. 1	ketin	100	Viršus Apačia	2.97 97.40	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>91-31.5666..</u>
	Nr. 2	ketin	150	Viršus Apačia	4.37 96.00	
	Nr. 3	orbe	100	Viršus Apačia	2.41 97.96	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
					Sudarė	<u>Kret</u> <u>Petravskis</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino	<u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
					19 <u>95</u> . m. <u>06</u> ... mėn. <u>9</u> . d. (Irenginio tyrinėjimo data)	