

<u>KF</u> (Komunikacija)	<u>Sūlinkys</u> (Įrenginio pavadinimas)	Nr. (<u>7</u>) <u>143</u> KORTELE
<u>Vilnius</u> (Miestas)	(Gatvė)	<u>148-B-10</u> (Planšeto nomenklatūra)

SULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ..7..... (Medžiaga, kiekis)		
Dangtis	<i>bet</i>	<i>650</i>		<i>136.07</i>	Ar yra vandens? Ar yra dujų? Pastabos		
Žemė			<i>0.0</i>	<i>136.07</i>			
Sienos	<i>bet</i>						
Dugnas	<i>bet</i>	<i>1000</i>	<i>2.90</i>	<i>133.17</i>			
Vamzčiai	Nr. 1	<i>bet</i>	<i>200</i>	Viršus	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <i>41.31.4165</i> Sudarė <i>[signature]</i> <i>Singys</i> (parašas) (pavardė) Patikrino <i>[signature]</i> (parašas) (pavardė) 1992. m. <i>05</i> mėn. <i>...</i> d. (Įrenginio tyrinėjimo data)		
	Nr. 2	<i>bet</i>	<i>200</i>	Viršus			
				Apačia		<i>2.97</i>	<i>133.10</i>
	Nr. 3			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 4			Viršus			
				Apačia			
Nr. 5			Viršus				
			Apačia				
Nr. 6			Viršus				
			Apačia				
Nr. 7			Viršus				
			Apačia				