

Vandentiekis

(Komunikacija)

kamera

(Įrenginio pavadinimas)

Nr. (-) 92 KORTELĖ

168-B-13

75/31-0128

Vilnius

(Miestas)

Lazdynėlių

(Gatvė)

(Planšetų nomenklatura)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

ŠULINIO PJŪVIAI (m.)



(0.0)

(0.06)

(0.51)

Vertikalusis

Horizontalusis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio (m.)		Altitudė	Lipynės <i>met.kopėčios</i> (medžiaga, kiekis)	
Dangtis	bet.	800			90.70		
Žemė			0.10		90.60	Ar yra vandens? <i>nėra</i>	
Sienos	bet.					Ar yra dujų? <i>nėra</i>	
Dugnas	bet.	3450x2450	3.30		87.40	Pastabos: I - <i>el.mova</i> = - <i>ilgio kompensatorius</i>	
Vamzdžiai	Nr.1	Plien.	500	Viršus 2.38	88.32	A. Diskos I.Į.	
				Apačia			
	Nr.2	Plien.	500	Viršus 2.38	88.32		
				Apačia			
	Nr.3	Plien.	500	Viršus 2.38	88.32		
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			
				Apačia			
						Objekto Nr. 33951	
						Sudarė  A. DISKA (parašas) (pavardė)	
						Patikrino (parašas) (pavardė)	
						2014 - 07 (kortelės sudarymo data)	