

14

ITI Nr. 91

<u>F. namo laaija</u> (Komunikacija) (Irenginio pavadinimas)		Nr. <u>(33)</u> <u>104</u> KORTELE			
<u>Vilnius</u> (Miestas) (Gatvė)		<u>168-B-15</u> (Planšeto nomenklatura)			
ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)					
PRIRIŠIMO BRĖŽINYS					
Vertikalinis					
Horizontalinis					
Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... <u>gel. 2</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	<u>ker</u>	<u>650</u>	<u>0.00</u>	<u>95.13</u>	Ar yra vandens?
Žemė				<u>95.13</u>	Ar yra dujų?
Sienos	<u>ker</u>				Pastabos <u>30.4.11. 1981</u>
Dugnas	<u>ker</u>	<u>1000</u>	<u>2.44</u>	<u>92.69</u>	
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>ker</u>	<u>100</u>	Viršus <u>2.57</u> Apačia <u>92.56</u>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>05-3/2143</u> Sudarė <u>prof. m. m. m.</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>prof. m. m. m.</u> (parašas) (pavardė) 1981 m. mėn. d. (Irenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	<u>ker</u>	<u>200</u>	Viršus Apačia <u>2.58</u> <u>92.55</u>	
	Nr. 3	<u>ker</u>	<u>200</u>	Viršus Apačia <u>2.08</u> <u>93.05</u>	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	