


Р. КАРКИН КОЛОГЕН Nr. (3) 109 KORTELE
 (Komunikacija) (Inginio pavadinimas)
ВУЛНУС БУКЧО 168-B-15
 (Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PIŪVIAI (Maitenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	žef	060		95.33	
Žemė			0.0	95.33	Ar yra vandens?
Sienos	deu				Ar yra dujų?
Dugnas	deu	1.0	2.00	93.33	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	žef	100	Viršus 7.80 Apačia 93.53	Inžinerinių tyrimų INSTITUTAS Objekto Nr. 01-3/2143 Sudarė <u>Dr. P. P. P.</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>Dr. P. P. P.</u> (parašas) (pavardė) 1982 m. 11. mėn. 3 d. (Inginio tyrimo data)
	Nr. 2	kep	200	Viršus Apačia 93.31	
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	