


24

ITI Nr. 91^d

KF (Komunikacija) <i>Vilnius</i> (Miestas)	šulinio (Irenginio pavadinimas) <i>Bukčiai V</i> (Gatvė)	Nr. (F) <i>178</i> KORTELE <i>168-B-15</i> (Planšeto nomenklatura)
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS


Vertikalinis



(0)
(0.29)

Horizontalinis





3MG

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ket.	650		98.84		
Žemė				0.00	98.84	Ar yra vandens?	
Sienos		bet.				Ar yra dujų?	
Dugnas		bet.	1000	2.05	96.79	Pastabos	
Vamzdžiai	Nr. 1	ket	100	Viršus		Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <i>01-31-3530</i> ... Sudarė <i>[Signature]</i> Patikrino <i>[Signature]</i> 1986. m. 12. mėn. 82. d. (Irenginio tyrinėjimo data)	
				Apačia	2.12		96.72
	Nr. 2	ker	150	Viršus			
				Apačia	2.15		96.69
	Nr. 3			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 4			Viršus			
			Apačia				
Nr. 5			Viršus				
			Apačia				
Nr. 6			Viršus				
			Apačia				
Nr. 7			Viršus				
			Apačia				