


Водопроводной
(Komunikacija) (Ingininio pavadinimas)
Вильнюс Бургаи
(Miestas) (Gatvė)

Nr. () 154^a KORTELE
168-B-15
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PLOVIAI (Maitinys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>receptas</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	<u>2p</u>	<u>065</u>		<u>93.60</u>	Ar yra vandens?
Žemė	<u>2p</u>		<u>0</u>	<u>93.60</u>	Ar yra dujų?
Sienos	<u>dem</u>				Pastabos <u>A = 93.58</u>
Dūgnas	<u>dem</u>	<u>2.10x2.77</u>	<u>2.53</u>	<u>91.07</u>	
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>2p</u> <u>100</u>	Viršus <u>2.35</u> Apačia	<u>91.25</u>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-3/2143</u> ...
	Nr. 2	<u>2p</u> <u>100</u>	Viršus <u>2.35</u> Apačia	<u>91.25</u>	
	Nr. 3	<u>2p</u> <u>100</u>	Viršus <u>2.35</u> Apačia	<u>91.25</u>	
	Nr. 4		Viršus Apačia		
	Nr. 5		Viršus Apačia		
	Nr. 6		Viršus Apačia		
	Nr. 7	<u>35</u>	Viršus Apačia		
					Sudarė <u>Bojars</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>Bojars</u> (parašas) (pavardė)
					19 <u>83</u> m. mėn. <u>10</u> d. (Ingininio tyrinėjimo data)