




7

ITI Nr. 91^d

<u>Filtocijos</u> (Komunikacija)		šulinio (Irenginio pavadinimas)	Nr. (1) 132 KORTELE			
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Bukčių IV</u> (Gatvė)	<u>168-B-1</u> (Planšeto nomenklatura)			
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)			PRIRIŠIMO BRĖŽINYS			
Vertikalinis						
Horizontalinis						
Vamzdžiai	Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
	Dangtis	ket.	650		105.09	
	Žemė			0.0	105.09	Ar yra vandens?
	Sienos	bet.				Ar yra dujų?
	Dugnas	bet.	1000	1.40	103.69	Pastabos
	Nr. 1			Viršus		
	Nr. 2			Apačia		
	Nr. 3			Viršus		
	Nr. 4			Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
	Nr. 6			Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		
Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS						
Objekto Nr. 01-3/4280..						
Sudarė 						
Patikrino 						
1988 m. ... 11. ... mėn. ... d.						
(Irenginio tyrinėjimo data)						