

<u>Vand</u> (Komunikacija)	<u>kamera</u> (Inginio pavadinimas)	Nr. (1) 164	KORTELE
<u>Vilnius</u> (Miestas)	<u>Lazdynių</u> (Gatvė)	<u>168-B-2</u> (Planšeto nomenklatura)	

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės met. kopėjos (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	bet	650		106,42	Ar yra vandens?
Žemė			0.0	106,42	Ar yra dujų?
Sienos	bet				Pastabos
Dūgnas	bet	2830	255	103,87	
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	65	Viršus 1,83 Apačia 104,59	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 91-315886 Sudarė <u>D. P. Čiulys</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė) 1974 m. 09 mėn. 07 d. (Inginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	bet	65	Viršus 1,83 Apačia 104,59	
	Nr. 3	bet	65	Viršus 1,83 Apačia 104,59	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	