


3

<u>KF</u> (Komunikacija)	<u>300</u> (Įrenginio pavadinimas)	Nr. (<u>2</u>) <u>241</u> KORTELE
<u>Vilnius</u> (Miestas)	<u>Lazdynėlių</u> (Gatvė)	<u>168-B-2</u> (Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PIŲVIAI (Matmenys duoti m) **PRIRIŠIMO BRĖŽINYS**

Vertikalinis



Horizontalinis





Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis		bet	650		109,32	(Medžiaga, kiekis)
Žemė				0,0	109,32	Ar yra vandens?
Sienos		bet				Ar yra dujų?
Dugnas		bet	1000	1,38	107,94	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	100	Viršus		
				Apačia	0,74	108,58
	Nr. 2	bet	100	Viršus		
				Apačia	0,74	108,58
	Nr. 3			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS		
Objekto Nr. <u>01-25568</u>		
Sudarė	<u>Čiuplys</u>	<u>Čiuplys</u>
	(parašas)	(parašas)
Patikrino	<u>Čiuplys</u>	(parašas)
	(parašas)	(parašas)
19. <u>23</u> m. <u>08</u> mėn. <u>22</u> d.		
(Įrenginio tyrinėjimo data)		