

Fekalinės funkciz.

Šulinio

Nr. (3) 64 KORTELE

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

Vilnius

Lazdynėlių

168-B-9

(Miestas)

(Gatvė)




(Planšto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matymo duoti m)

PRIRIŠIMO BRŽŪNYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės m. 5 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		102.40	Ar yra vandens?
Žemė			0.00	102.40	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dugnas	bet.	1000	2.28	100.12	
Vamzdžiai	Nr. 1	plast.	160	Viršus Apačia 2.37	100.03
	Nr. 2	plast.	160	Viršus Apačia 2.41	99.99
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
Objekto Nr. 01-3/6583					
Sudarė					P. Grybas (parašas) (pavardė)
Patikrino					(parašas) (pavardė)
1998 m. 10 mėn. / d.					(Inginio tyrinėjimo data)