



Vandentiekis kameros Nr. () III KORTELE
(Komunikacija) (Irenginio pavadinimas)
Vilnius Seniūnija 168-D-10
(Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)

SULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		96.89	Ar yra vandens?
Žemė			0.03	96.89	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastaba $H_b = 96.85$
Dūgnas	bet.	2.37 x 3.92	4.31	92.58	
Vamzdžiai	Nr. 1	ket.	150	Viršus 3.60 Apačia	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 91-37391-...
	Nr. 2	-	150	Viršus 3.60 Apačia	
	Nr. 3	-	100	Viršus 3.60 Apačia	
	Nr. 4	-	100	Viršus 3.60 Apačia	
	Nr. 5	pl	150	Viršus 2.56 Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
Sudarė <u>Alina K.</u> (parašas) (pavardė)					Patikrino <u>Alina K.</u> (parašas) (pavardė)
1971 m. 08. 08. mėn. 17 d. (Irenginio tyrinėjimo data)					