

<u>FEK. KANAL</u> (Komunikacija)		<u>ŠULINYS</u> (Įrenginio pavadinimas)		Nr. (<u>2</u>) <u>121</u> KORTELE	
<u>VILNIUS</u> (Miestas)		<u>JANKIŠKIŲ</u> (Gatvė)		<u>168-D-10</u> (Planšeto nomenklatūra)	

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynėsmet 3 (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis	Ket	600		95,82	Ar yra vandens? Ar yra dujų? Pastabos	
Žemė						
Sienos	bet					
Dūgnas	bet	1000	1,77	94,05		
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	150	Viršus Apačia 1,90	93,92	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>PI-2-3985</u> Sudarė <u>N. Jan</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>Ducy</u> (parašas) (pavardė) 19 <u>85</u> m. <u>VI</u> mėn. <u>3</u> d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	ker	150	Viršus Apačia 1,95	93,87	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		