

<u>VANDENTIEKIS</u>		<u>KAMERA</u>		Nr. (<u>3</u>) <u>25</u>	<u>KORTELE</u>
(Komunikacija)		(Įrenginio pavadinimas)			
<u>VILNIUS</u>		<u>JANKIŠKIU</u>		<u>168-D-10</u>	
(Miestas)		(Gatvė)		(Planšeto nomenklatūra)	

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	KET	600		94.63	Kapalio (Medžiaga, kiekis)
Žemė			0.00	94.63	Ar yra vandens?
Sienos	BET				Ar yra dujų?
Dūgnas	BET	2.00	3.40	91.23	Pastabos A) 94.65
Vamzdžiai	Nr. 1	KET	300	Viršus 2.48 Apačia 92.15	Įrenginio žemė 91.08.23
	Nr. 2	KET	300	Viršus 2.48 Apačia 92.08	
	Nr. 3	KET	100	Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7	85		Viršus Apačia	

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS		
Objekto Nr. <u>01-2-3986</u>		
Sudarė	D. J. J. SAUKČAS	(parašas) (pavardė)
Patikrino	REIKY PAURŠTYS	(parašas) (pavardė)
197.5 m. ... VI. mėn. B. d.		
(Įrenginio tyrinėjimo data)		