

<u>VANDENTIEKIS</u>		<u>KAMERA</u>		Nr. (<u>3</u>) <u>25</u>	<u>KORTELE</u>
(Komunikacija)		(Įrenginio pavadinimas)			
<u>VILNIUS</u>		<u>JANKIŠKIU</u>		<u>168-D-10</u>	
(Miestas)		(Gatvė)		(Planšeto nomenklatūra)	

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	KET	600		94.63	Kapalio (Medžiaga, kiekis)
Žemė			0.00	94.63	Ar yra vandens?
Sienos	BET				Ar yra dujų?
Dūgnas	BET	2.00	3.40	91.23	Pastabos A) 94.65
Vamzdžiai	Nr. 1	KET	300	Viršus 2.48 Apačia 92.15	
	Nr. 2	KET	300	Viršus 2.48 Apačia 92.15	
	Nr. 3	KET	100	Viršus 2.55 Apačia 92.08	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7	85		Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-2-3986</u> Sudarė <u>D. J. J. SAUKAS</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>Ž. J. J. PAURŠIS</u> (parašas) (pavardė) 1975 m. ... VI ... mėn. ... d. (Įrenginio tyrinėjimo data)