

<u>F. Kanaliz.</u> (Komunikacija) <u>Vilnius</u> (Miestas)		(Inginio pavadinimas) <u>Yankiškių</u> (Gėtvė)		Nr. () <u>63</u> KORTELE <u>168-D-11</u> (Planšeto nomenklatura)																																																																									
SULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m) (0,80) (0,62)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS																																																																											
Vertikalinis																																																																													
Horizontalinis																																																																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Pavadinimas</th> <th style="width: 15%;">Medžiaga</th> <th style="width: 15%;">Diametras</th> <th style="width: 15%;">Atstumas nuo dangčio</th> <th style="width: 15%;">Aukštumas</th> <th style="width: 30%;">Lipynės (Medžiaga, kiekis)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dangtis</td> <td>kot.</td> <td>650</td> <td></td> <td>92,01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Žemė</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Ar yra vandens?</td> </tr> <tr> <td>Sienos</td> <td>bet.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Ar yra dujų?</td> </tr> <tr> <td>Dugnas</td> <td>bet.</td> <td>1,00</td> <td>2,41</td> <td>89,60</td> <td>Pastabos</td> </tr> <tr> <td rowspan="7" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Vamzdžiai</td> <td>Nr. 1</td> <td>ankor.</td> <td>200</td> <td>Viršus Apačia 2,61</td> <td>89,40</td> </tr> <tr> <td>Nr. 2</td> <td>-4-</td> <td>200</td> <td>Viršus Apačia 2,61</td> <td>89,40</td> </tr> <tr> <td>Nr. 3</td> <td>-4-</td> <td>200</td> <td>Viršus Apačia 2,48</td> <td>89,53</td> </tr> <tr> <td>Nr. 4</td> <td></td> <td></td> <td>Viršus Apačia</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nr. 5</td> <td></td> <td></td> <td>Viršus Apačia</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nr. 6</td> <td></td> <td></td> <td>Viršus Apačia</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nr. 7</td> <td></td> <td></td> <td>Viršus Apačia</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td> Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-2-4248..</u> Sudarė <u>ing. Karkaus</u> Patikrino <u>ing. Karkaus</u> 19<u>86</u> m. ... <u>04</u> ... mėn. <u>19</u> d. (Inginio tyrinėjimo data) </td> </tr> </tbody> </table>						Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Aukštumas	Lipynės (Medžiaga, kiekis)	Dangtis	kot.	650		92,01		Žemė	-				Ar yra vandens?	Sienos	bet.				Ar yra dujų?	Dugnas	bet.	1,00	2,41	89,60	Pastabos	Vamzdžiai	Nr. 1	ankor.	200	Viršus Apačia 2,61	89,40	Nr. 2	-4-	200	Viršus Apačia 2,61	89,40	Nr. 3	-4-	200	Viršus Apačia 2,48	89,53	Nr. 4			Viršus Apačia		Nr. 5			Viršus Apačia		Nr. 6			Viršus Apačia		Nr. 7			Viršus Apačia							Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-2-4248..</u> Sudarė <u>ing. Karkaus</u> Patikrino <u>ing. Karkaus</u> 19 <u>86</u> m. ... <u>04</u> ... mėn. <u>19</u> d. (Inginio tyrinėjimo data)
Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Aukštumas	Lipynės (Medžiaga, kiekis)																																																																								
Dangtis	kot.	650		92,01																																																																									
Žemė	-				Ar yra vandens?																																																																								
Sienos	bet.				Ar yra dujų?																																																																								
Dugnas	bet.	1,00	2,41	89,60	Pastabos																																																																								
Vamzdžiai	Nr. 1	ankor.	200	Viršus Apačia 2,61	89,40																																																																								
	Nr. 2	-4-	200	Viršus Apačia 2,61	89,40																																																																								
	Nr. 3	-4-	200	Viršus Apačia 2,48	89,53																																																																								
	Nr. 4			Viršus Apačia																																																																									
	Nr. 5			Viršus Apačia																																																																									
	Nr. 6			Viršus Apačia																																																																									
	Nr. 7			Viršus Apačia																																																																									
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-2-4248..</u> Sudarė <u>ing. Karkaus</u> Patikrino <u>ing. Karkaus</u> 19 <u>86</u> m. ... <u>04</u> ... mėn. <u>19</u> d. (Inginio tyrinėjimo data)																																																																								