

F₀ kanalizac. Šulinys Nr. (48) 123^a **KORTELE**
 (Komunikacija) (Inginio pavadinimas)
Vilnius Vilniaus MAK 5785 168-8-12
 (Miestas) (Gatvė) (Planšto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>ketaus 4</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	<u>ketaus</u>	640		96,44	Ar yra vandens?
Žemė			0	96,44	Ar yra dujų?
Sienos	<u>betono</u>				Pastabos
Dūgnas	<u>betono</u>	1000	1,99	94,45	
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>keram</u>	150	Viršus 2,12 Apačia 94,32	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	<u>keram</u>	150	Viršus 2,12 Apačia 94,32	
	Nr. 3	<u>ketaus</u>	100	Viršus 2,00 Apačia 94,44	Objekto Nr. <u>01-2-2870</u> .. Sudarė <u>Našlenas</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>Š. ant rankstys</u> (parašas) (pavardė) 19 <u>80</u> m. ... <u>01</u> ... mėn. ... <u>04</u> d. (Inginio tyrinėjimo data)
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	