

194^a

-47- 168-D-14

Forma 54 GS

KANALIZACIJA



Šulinys Nr. ²⁰186^aMiestas BužėnaiPlanšeto
nomenklatūra 5779

Lysla Nr. _____

19 79

Šulinio brėžinys


M 1: 50



ALTITUDES

Dangčio	Latakų		Vamzdžių	
	Išeinančio	Išeinančio	Prijungiamo Nr. 3	Prijungiamo Nr.
104.91 dugno 102.50	102.47	102.51	101.91	

Šulinio kroki



APRAŠYMAS

Šulinio medžiaga ir stovis

Dangtis ~~ketaus~~ med.Sienos ~~plytų~~ betonoDugnas ~~plytų~~ betono

Lipynės 7

Pastatymo metai 19

VAMZDŽIŲ

Išeinančio 1, 2		Išeinančio 3		Prijungiamo Nr.		Prijungiamo Nr.	
diam.	medžiaga	diam.	medžiaga	diam.	medžiaga	diam.	medžiaga
150	keram.	150	keram.				

Pramoninio statybos projektavimo institutas

Tyrimų skyrius

Objektas Nr.

Inv. Nr.

Skyriaus viršininkas

Grupės vadovas

Vykdytojas

Data

Braižė

Tikrinio

Janėnas
Leonaševičius
Pernišauskas