

F. KANALIZACIJA
(Komunikacija)

SĖDINTUVAS
(Inžinierio pavadinimas)

Nr. (19) 47 KORTELE



VILNIUS NĖSOS
(Miestas)

KOMBINATO TERITORIJA
(Gatvė)

5787/68-2-15
(Planšeto nomenklatura)

SULINIO PIŪVIAI (Maitmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	—	—		103.84	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—		- 0.20	103.64	Ar yra vandens?
Sienos	BET				Ar yra dujų?
Dugnas	BET	4.00, 12.80	4.00	99.84	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	a/c	250	Viršus Apačia 3.40	100.44
	Nr. 2	a/c	250	Viršus Apačia 3.40	100.44
	Nr. 3	a/c	250	Viršus Apačia 3.53	100.31
	Nr. 4	a/c	250	Viršus Apačia 3.53	100.31
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 01-2-1369
					Sudarė <u>M. K.</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>M. K.</u> (parašas) (pavardė)
					1983 m. ... 24 ... mėn. 2 d.
					(Inžinierio tyrinėjimo data)