



КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 28/11Город ВильнюсНоменклатура
планшета 5788

Дело № _____


19__ г.

Чертеж колодца
М 1: 25

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Т р у б	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
100.61	99.05	99.05		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т р у б							
Крышка чугунная	В х о д		В ы х о д		Подкл. №		Подкл. №	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.	100	кст.	150	кст.				
Дно кирп. бет	Институт проектирования промышленного строительства						Отдел изысканий	
Скобы 3	Объект 1251 МАК ос							
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист						
Наличие газа		Рук. группы						
Год строительства 19	Дата 63. II	Исполнитель		Белкин		Сотина		
		Чертил						
		Проверил						