

Vandentiekis kamera

Nr. (3) 586/ KORTELE

(Komunikacija)

(Įrenginio pavadinimas)

Vilnius

Vilniaus MAK

5788 168-D/16

(Miestas)

(Gatvė)



(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PROVAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis		ketaus	640		102,06	Medžiaga, kiekis
Žemė		grunto		0	102,06	Ar yra vandens?
Sienos		betono				Ar yra dujų?
Dugnas		betono	1900 x 1800	2,30	99,76	Pastabos
Vamzdynai	Nr. 1	ketaus	200	Viršus 190 Apačia	100,16	
	Nr. 2	ketaus	200	Viršus 190 Apačia	100,16	
	Nr. 3	ketaus	150	Viršus 190 Apačia	100,16	
	Nr. 4	ketaus	150	Viršus 190 Apačia	100,16	
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7	96		Viršus Apačia		
						Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
						Objekto Nr. 01-2-2370...
						Sudarė (parašas) (pavardė)
						Patikrino (parašas) (pavardė)
						197.9 m... 02... mėn 02 d.
						(Įrenginio tyrinėjimo data)