



<u>Fek. kanaliz.</u> (Komunikacija) <u>Vilnius</u> (Miestas)	<u>Šulinys</u> (Įrenginio pavadinimas) <u>Vilniaus MAK</u> (Gatvė)	Nr. <u>(48), 40739</u> KORTELE 5788 <u>168-D-16</u> (Planšeto nomenklatura)
---	---	--

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti: m)


Vertikalinis



Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis		betonas	640		100,35	(Medžiaga, kiekis)
Žemė				0	100,35	Ar yra vandens?
Sienos		betono				Ar yra dujų?
Dugnas		betono	1000	1,50	98,85	Pastabos
Vamzčiai	Nr. 1	asboc	150	Viršus Apačia	1,55 98,80	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-2-2870..</u>
	Nr. 2	asboc	150	Viršus Apačia	1,62 98,73	
	Nr. 3	asboc	200	Viršus Apačia	1,56 98,99	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
Sudarė						(parašas) (pavardė)
Patikrino						(parašas) (pavardė)
1970 m. mėn. d.						(Įrenginio tyrinėjimo data)