

<u>F. KANALIZACIJA.</u>		Nr. (12) 114 KORTELE	
(Komunikacija)	(Įrenginio pavadinimas)		
<u>VILNIUS</u>	<u>ŽANČIŠKAS</u>		
(Miestas)	(Gatvė)		
ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	
(0.00)			
Vertikalinis			
Horizontalinis			
$\begin{array}{r} + 1885.16 \\ \hline = 23052.10 \end{array}$			

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis	bet	640		93.79		
Žemė	-		0.00	93.79	Ar yra vandens?	
Sienos	bet				Ar yra dujų?	
Dūgnas	bet	1.50	510	88.69	Pastabos	
Vamzdžiai	Nr. 1	a/c	300	Viršus Apačia	5.53 88.26	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 91-7-4829... Sudarė <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė) 1984. m. ... 11. ... mėn. 14 d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	a/c	300	Viršus Apačia	5.53 88.26	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		