

<u>VANDENTIEKIS</u> (Komunikacija)		<u>(Inginio pavadinimas)</u>		Nr. (<u>2</u>) <u>72</u> KORTELE	
<u>VILNIUS</u> (Miestas)		<u>JANKIŠKĖ</u> (Gatvė)		<u>168-D-6</u> (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis				9336	
Žemė	-		0.00	9336	Ar yra vandens?
Sienos	GET				Ar yra dujų?
Dūgnas	GET	2.10 x 2.10	2.04	91.32	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	GET	200	Viršus 1.43 Apačia 91.93	
	Nr. 2	GET	200	Viršus 1.43 Apačia 91.93	
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS					
Objekto Nr. <u>01.7.42.15</u> ...					
Sudarė <u>SKW</u> <u>Mišuk</u> (parašas) (pavardė)					
Patikrino <u>S</u> <u>PAUKSTAS</u> (parašas) (pavardė)					
1984 m. ... X ... mėn. 7 d.					
(Inginio tyrinėjimo data)					