

- 55 -

- 94 -

ITI Nr. 91

<u>VANDENTIEKIS</u> (Komunikacija)		<u>KAMERA</u> (Įrenginio pavadinimas)		Nr. (2) <u>1221</u> KORTELE	
<u>VILNIUS</u> (Miestas)		<u>6A8-3</u> (Gatvė)		<u>5775 168-D-9</u> (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	
Vertikalinis					
Horizontalinis					
Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... <u>1. kopėčių</u> ... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	<u>bet.</u>	<u>600</u>		<u>9374</u>	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	<u>bet.</u>				Pastabos <u>Po žeme</u>
Dūgnas	<u>bet.</u>	<u>2,00</u>	<u>2,55</u>	<u>9119</u>	<u>21.08.27. klavinis</u>
Vamzžiai	Nr. 1	<u>bet.</u>	<u>100</u>	Viršus <u>2,13</u>	<u>9161</u>
	Nr. 2	<u>bet.</u>	<u>100</u>	Apačia <u>2,13</u>	<u>9161</u>
				Viršus	
	Nr. 3			Apačia	
				Viršus	
	Nr. 4			Apačia	
				Viršus	
Nr. 5			Apačia		
Nr. 6			Viršus		
Nr. 7			Apačia		
Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS					
Objekto Nr. <u>21.10.08.81</u> ...					
Sudarė <u>9/12/27 H. BERUŠAS</u>					(parašas) (pavardė)
Patikrino <u>H. JASINSKAS</u>					(parašas) (pavardė)
1978 m. <u>11</u> mėn. <u>20</u> d.					
(Įrenginio tyrinėjimo data)					