



КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 4/191Город ВильнюсНоменклатура
планшета 5852

Дело №

19 62 г.

Форма 54 гс


104.46 Чертеж колодца
М 1:25

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
104.46 53	101.56	101.55		

Вильнюс
88.06.27

П Р И В Я З К А



Вильнюс

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугуннаяСтены кирп. бет.Дно кирп. бет.Скобы 4Наличие воды —Наличие газа —

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
100x125	plyth	100x125	plyth				

Институт проектирования промышленного
строительства

Отдел изысканий

Объект

Телевизионная сеть в районе

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

1962.11.13