22 -75- 169-В-12

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № ~~11/62~~

Город Vilnius

Номенклатура планшета ~~5852~~

Дело №

19 63 г.

Чертеж колодца
М 1: 25





Отметки

Крышка	Лотка у входа	Лотка у выхода	Труб подкл. №	Труб подкл. №
102.82	101.26	101.26		

ПРИВЯЗКА



ОПИСАНИЕ

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет

Скобы 2

Наличие воды —

Наличие газа —

Год строительства 19

ТРУБ

Вход диам.	Вход матер.	Выход диам.	Выход матер.	Подкл. № диам.	Подкл. № матер.	Подкл. № диам.	Подкл. № матер.
200	asbest	200	asbest				

Институт проектирования промышленного строительства | Отдел изысканий

Объект 12602

Инв. №

Дата 1963 VI 10

Гл. геодезист	[illegible]	
Рук. группы	[illegible]	
Исполнитель	[illegible]	
Чертил	[illegible]	
Проверил		

Тип. Трансжелдориздата, Вильнюс, Зак. № 2058—1500